



ZEICHENERKLÄRUNG

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Wanne/ Ausrundungsende Kuppe
- Damm
- Einschnitt
- Rohrleitung links
- Rohrleitung rechts
- Rohrleitung mitte
- Schacht links
- Schacht mitte
- Schacht rechts



Bauwerke	Station	Gradierte	Längsprofil
	0+000		
	20+000		
	40+000		
	60+000		
	80+000		
	100+000		
	120+000		
	140+000	564,682	564,679
	160+000	564,817	564,770
	180+000	564,912	564,831
	200+000	564,967	564,900
	220+000	564,982	564,936
	230+000	564,975	564,975
	240+000	564,957	565,147
	260+000	564,892	565,429
	280+000	564,787	565,989
	300+000	564,642	566,402
	320+000	564,457	566,833
	340+000	564,257	567,156
	360+000	564,057	567,358
	380+000	563,857	567,440
	400+000	563,658	567,479
	420+000	563,546	567,479
	440+000	563,595	567,435
	460+000	563,804	567,274
	473,911	564,043	567,322
	480+000	564,173	567,322
	500+000	564,701	567,551
	520+000	565,390	567,863
	540+000	566,239	568,287
	560+000	567,220	568,923
	580+000	568,179	569,490
	600+000	569,090	570,015
	620+000	569,953	570,507
	625+000	570,161	570,161
	640+000	570,768	571,028
	660+000	571,634	571,619
	680+000	572,253	572,263
	700+000	572,924	572,924



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Traunstein <small>Postfach Nr. 7, 93278 Traunstein, Tel. 094157245, Fax 094115661, E-Mail postfach@stbta.bayern.de</small>		Unterlage: 6.4 T2 Blatt Nr.: Datum: Zeichen:
Feststellungsentwurf B 304 Wasserburg a. Inn - Traunstein		bearbeitet: Feb. 2013, Niederberger / Weber gezeichnet: Feb. 2013, Steffl geprüft: Feb. 2013, Wölher
Ortsumgebung Obing Bau-km 0+000 - Bau-km 4+680 B 304_720_2,145 - B 304_760_1,708		Höhenplan GVS Pfaffing - Stotwies Maßstab 1 : 1000 / 100
Aufgestellt: Traunstein, den 15.02.2013 Staatliches Bauamt König, Ltd. Baudirektor	2. Teitur vom 25.02.2015 Staatliches Bauamt König, Ltd. Baudirektor	1. Teitur vom 20.03.2014 Staatliches Bauamt König, Ltd. Baudirektor
<small>Projekt: Obing, Datum: 14.4.14, PWA-214_Pf_0105.DWG Diebstahlsicher: © Bayerische Vermessungsverwaltung (Erlaubung der Fortsetzung als Eigentumsnachweis nicht gegeben)</small>		