

Müller-BBM GmbH
Robert-Koch-Str. 11
82152 Planegg bei München

Telefon +49(89)85602 0
Telefax +49(89)85602 111

www.MuellerBBM.de

Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Kasper
Telefon +49(89)85602 165
Karl-Heinz.Kasper@mbbm.com

09. Dezember 2016
M104573/17 KA/HMR

Verteiler

SWM Services GmbH
Herrn Alois Blaschke
Postfach 20 19 21
80019 München

HKW Freimann


Schallschutzverkleidung Südseite EB-Trafos

Notiz Nr. M104573/17

Aus Schallschutzgründen ist auf der Südseite der EB-Trafos eine Schallschutzverkleidung anzubringen. In der Detailplanung muss jedoch überprüft werden, ob die Schallschutzwand erforderlich ist.

Die Schallschutzwand sollte eine Länge von 5 bis 6 m und eine Höhe von 4 bis 5 m aufweisen.

Die Schallschutzwand wird mit Blechelementen mit Mineralwolle und einer Dicke von ca. 150 mm bis 200 mm ausgeführt. Auf der Innenseite ist eine Abdeckung aus Lochblech vorzusehen.



Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Kasper

Müller-BBM GmbH
HRB München 86143
USt-IdNr. DE812167190

Geschäftsführer:
Joachim Bittner, Walter Grotz,
Dr. Carl-Christian Hantschk, Dr. Alexander Ropertz,
Stefan Schierer, Elmar Schröder