

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Tabelle: Zusammenstellung der Ergebnisse der ermittelten Beurteilungspegel für den  
3-streifigen Ausbau der St 2580

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Erdinger Straße 2, Fl.Nr. 2963 EG	40,7	36,0	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 2, Fl.Nr. 2963 1.OG	40,8	36,1	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 2, Fl.Nr. 2963 2.OG	40,8	36,1	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, West EG	46,5	41,8	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, West 1.OG	46,6	41,9	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, West 2.OG	46,6	42,0	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, Süd EG	46,5	41,8	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, Süd 1.OG	46,5	41,9	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 20, Fl.Nr. 2469/10, Süd 2.OG	46,6	42,0	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 18, Fl.Nr. 2469/6, Süd EG	46,3	41,6	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 18, Fl.Nr. 2469/6, Süd 1.OG	46,4	41,7	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 18, Fl.Nr. 2469/6, Süd 2.OG	46,5	41,8	WA	59	49	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, West EG	46,5	41,8	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, West 1.OG	46,6	42,0	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, West 2.OG	46,9	42,2	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, Süd EG	46,1	41,4	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, Süd 1.OG	46,6	42,0	MI	64	54	nein	nein
Anton Bruckner Straße 15, Fl.Nr. 2629/1, Süd 2.OG	46,9	42,2	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, West EG	47,3	42,6	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, West 1.OG	47,3	42,7	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, West 2.OG	47,4	42,8	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, Süd EG	46,8	42,1	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, Süd 1.OG	46,9	42,2	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 4, Fl.Nr. 2629/2, Süd 2.OG	47,4	42,7	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, West EG	47,0	42,3	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, West 1.OG	47,1	42,4	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, West 2.OG	47,2	42,5	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, Süd EG	46,2	41,5	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, Süd 1.OG	46,3	41,6	MI	64	54	nein	nein
Franz Brombach Straße 8, Fl.Nr. 2629/3, Süd 2.OG	47,2	42,5	MI	64	54	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, West EG	50,1	45,5	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, West 1.OG	50,2	45,6	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, West 2.OG	50,4	45,7	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, Süd EG	48,5	43,9	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, Süd 1.OG	48,6	44,0	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 12a, Fl.Nr. 2628/2, Süd 2.OG	50,3	45,6	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, West EG	50,3	45,6	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, West 1.OG	50,4	45,7	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, West 2.OG	50,5	45,8	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, Süd EG	48,1	43,5	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, Süd 1.OG	48,3	43,6	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 6, Fl.Nr. 2627, Süd 2.OG	50,4	45,7	GE	69	59	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Daimler Straße 5, Fl.Nr. 2627/8, West EG	50,3	45,6	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 5, Fl.Nr. 2627/8, West 1.OG	50,4	45,7	GE	69	59	nein	nein
Daimler Straße 5, Fl.Nr. 2627/8, West 2.OG	50,5	45,8	GE	69	59	nein	nein
Franz Brombach Straße 22, Fl.Nr. 2626, West EG	49,8	45,2	GE	69	59	nein	nein
Franz Brombach Straße 22, Fl.Nr. 2626, West 1.OG	49,9	45,3	GE	69	59	nein	nein
Franz Brombach Straße 22, Fl.Nr. 2626, West 2.OG	50,0	45,4	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, Nord EG	51,8	47,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, Nord 1.OG	52,0	47,4	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, Nord 2.OG	53,6	48,9	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, West EG	53,0	48,3	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, West 1.OG	53,3	48,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 28, Fl.Nr. 1743/29, West 2.OG	53,5	48,8	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Nord EG	54,6	49,9	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Nord 1.OG	54,8	50,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Nord 2.OG	56,5	51,9	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, West EG	55,9	51,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, West 1.OG	56,1	51,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, West 2.OG	56,6	52,0	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Süd EG	50,9	46,1	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Süd 1.OG	51,1	46,4	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 24, Fl.Nr. 1743/47, Süd 2.OG	56,2	51,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, West EG	54,4	49,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, West 1.OG	54,9	50,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, West 2.OG	55,4	50,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Nord EG	51,3	46,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Nord 1.OG	52,4	47,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Nord 2.OG	55,2	50,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Süd EG	49,3	44,4	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Süd 1.OG	49,5	44,6	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 16, Fl.Nr. 1743/40, Süd 2.OG	54,8	50,1	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West1 EG	65,3	60,7	GE	69	59	nein	ja
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West2 EG	63,4	58,7	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West3 EG	60,9	56,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Nord1 EG	62,3	57,6	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Nord2 EG	61,6	57,0	GE	69	59	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Nord3 EG	60,1	55,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Süd1 EG	60,5	55,8	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Süd2 EG	58,9	54,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, Süd3 EG	55,0	50,2	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West6 EG	56,0	51,3	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West6 1.OG	58,3	53,6	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West6 2.OG	58,2	53,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West4 EG	59,4	54,8	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West4 1.OG	60,1	55,5	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West4 2.OG	60,3	55,6	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West5 EG	57,7	53,0	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West5 1.OG	59,7	55,0	GE	69	59	nein	nein
Am Kletthamer Feld 17, Fl.Nr. 1743/9, West5 2.OG	59,5	54,8	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 64, Fl.Nr. 1827, Süd EG	49,8	44,5	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 64, Fl.Nr. 1827, Süd 1.OG	50,7	45,5	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 64, Fl.Nr. 1827, Süd 2.OG	53,7	48,7	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 60, Fl.Nr. 1743/23, Süd EG	47,4	42,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 60, Fl.Nr. 1743/23, Süd 1.OG	48,8	43,7	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 60, Fl.Nr. 1743/23, Süd 2.OG	51,9	46,9	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 59, Fl.Nr. 1824, West EG	53,3	48,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 59, Fl.Nr. 1824, West 1.OG	53,5	48,4	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 59, Fl.Nr. 1824, West 2.OG	53,7	48,6	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, West EG	52,3	47,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, West 1.OG	52,9	47,8	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, West 2.OG	53,4	48,3	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, Süd EG	47,7	42,9	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, Süd 1.OG	48,9	44,1	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 61, Fl.Nr. 1825/8, Süd 2.OG	52,8	47,8	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West1 EG	55,1	50,0	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West1 1.OG	55,2	50,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West1 2.OG	55,5	50,4	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West2 EG	55,1	50,1	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West2 1.OG	55,3	50,3	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West2 2.OG	55,5	50,5	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West3 EG	55,2	50,3	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West3 1.OG	55,4	50,4	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, West3 2.OG	55,6	50,7	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Nord EG	52,3	47,0	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Nord 1.OG	52,5	47,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Nord 2.OG	55,3	50,2	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Süd EG	52,3	47,5	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Süd 1.OG	52,5	47,7	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 63, Fl.Nr. 1825/5, Süd 2.OG	55,4	50,5	GE	69	59	nein	nein
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, West EG	45,4	40,6	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, West 1.OG	45,8	41,0	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, West 2.OG	47,3	42,5	MI	64	54	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, Süd EG	37,1	32,1	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, Süd 1.OG	37,8	32,8	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 1, Fl.Nr. 376, Süd 2.OG	47,1	42,3	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, West EG	46,9	42,1	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, West 1.OG	47,1	42,3	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, West 2.OG	47,2	42,4	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, Nord EG	46,6	41,9	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, Nord 1.OG	46,7	42,0	MI	64	54	nein	nein
Ziegelstatt 2, Fl.Nr. 376, Nord 2.OG	47,2	42,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, West EG	51,5	46,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, West 1.OG	54,1	49,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, West 2.OG	56,1	51,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, Süd EG	47,7	41,9	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, Süd 1.OG	48,1	42,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41, Fl.Nr. 5258, Süd 2.OG	55,5	50,5	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, West EG	55,2	50,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, West 1.OG	55,4	50,3	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, West 2.OG	56,9	51,9	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Süd EG	48,9	43,3	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Süd 1.OG	49,3	43,6	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Süd 2.OG	56,2	51,2	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Nord EG	54,8	49,9	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Nord 1.OG	55,8	51,0	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 41 1/2, Fl.Nr. 5258/2, Nord 2.OG	56,9	51,9	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, West EG	51,0	45,8	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, West 1.OG	52,6	47,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, West 2.OG	55,0	50,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, Süd EG	47,0	41,2	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, Süd 1.OG	47,3	41,5	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 45, Fl.Nr. 5258/4, Süd 2.OG	54,5	49,5	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Süd EG	47,9	42,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Süd 1.OG	48,5	42,7	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Süd 2.OG	54,3	49,3	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Nord EG	52,7	48,0	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Nord 1.OG	53,3	48,6	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, Nord 2.OG	54,6	49,6	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, West EG	50,9	45,8	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, West 1.OG	51,7	46,7	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 43, Fl.Nr. 5258/3, West 2.OG	54,5	49,6	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 40, Fl.Nr. 368, Süd EG	45,9	40,2	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 40, Fl.Nr. 368, Süd 1.OG	47,3	41,5	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 40, Fl.Nr. 368, Süd 2.OG	54,1	49,2	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 39, Fl.Nr. 368/7, Nord EG	51,2	46,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 39, Fl.Nr. 368/7, Nord 1.OG	52,3	47,5	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 39, Fl.Nr. 368/7, Nord 2.OG	53,0	48,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 38, Fl.Nr. 368/8, Nord EG	50,9	46,1	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 38, Fl.Nr. 368/8, Nord 1.OG	52,3	47,4	MI	64	54	nein	nein
Werndlfing 38, Fl.Nr. 368/8, Nord 2.OG	53,0	48,0	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12, Fl.Nr. 2568, Süd EG	45,6	40,1	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12, Fl.Nr. 2568, Süd 1.OG	46,1	40,5	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12, Fl.Nr. 2568, Süd 2.OG	46,3	40,6	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Süd EG	42,3	36,5	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Süd 1.OG	45,5	39,9	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Süd 2.OG	45,6	40,1	MI	64	54	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Ost EG	42,7	37,3	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Ost 1.OG	45,6	40,1	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 7, Fl.Nr. 2565, Ost 2.OG	45,7	40,1	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 10, Fl.Nr. 2591, Süd EG	44,5	38,6	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 10, Fl.Nr. 2591, Süd 1.OG	45,2	39,5	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 10, Fl.Nr. 2591, Süd 2.OG	45,4	39,8	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 14, Fl.Nr. 2592/1, Süd EG	45,4	39,7	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 14, Fl.Nr. 2592/1, Süd 1.OG	45,5	39,8	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 14, Fl.Nr. 2592/1, Süd 2.OG	45,6	39,9	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 16, Fl.Nr. 2592/2, Süd EG	45,4	39,7	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 16, Fl.Nr. 2592/2, Süd 1.OG	45,5	39,7	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 16, Fl.Nr. 2592/2, Süd 2.OG	45,6	39,8	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 8, Fl.Nr. 2588/1, Ost EG	45,1	39,3	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 8, Fl.Nr. 2588/1, Ost 1.OG	45,2	39,4	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 8, Fl.Nr. 2588/1, Ost 2.OG	45,3	39,5	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Süd EG	45,2	39,6	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Süd 1.OG	45,6	40,0	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Süd 2.OG	45,9	40,3	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Ost EG	45,6	40,0	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Ost 1.OG	45,9	40,3	MI	64	54	nein	nein
Kempfung 12a, Fl.Nr. 2568/1, Ost 2.OG	46,0	40,4	MI	64	54	nein	nein
Stammham 4, Fl.Nr. 2970, Ost EG	43,6	38,9	MI	64	54	nein	nein
Stammham 4, Fl.Nr. 2970, Ost 1.OG	47,5	42,7	MI	64	54	nein	nein
Stammham 4, Fl.Nr. 2970, Ost 2.OG	49,6	44,8	MI	64	54	nein	nein
Stammham 6, Fl.Nr. 2967, West EG	39,3	34,5	MI	64	54	nein	nein
Stammham 6, Fl.Nr. 2967, West 1.OG	44,2	39,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 6, Fl.Nr. 2967, West 2.OG	49,8	45,0	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Süd EG	49,3	44,5	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Süd 1.OG	49,7	44,9	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Süd 2.OG	51,2	46,4	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Ost EG	49,3	44,6	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Ost 1.OG	50,1	45,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 14, Fl.Nr. 2964/1, Ost 2.OG	51,1	46,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Süd EG	50,1	45,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Süd 1.OG	50,3	45,5	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Süd 2.OG	51,8	47,0	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Ost EG	50,9	46,1	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Ost 1.OG	51,0	46,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 16, Fl.Nr. 3065/1, Ost 2.OG	51,7	46,9	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Ost EG	52,2	47,4	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Ost 1.OG	52,3	47,6	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Ost 2.OG	53,0	48,2	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Süd EG	50,4	45,6	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Süd 1.OG	51,6	46,9	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Süd 2.OG	52,9	48,2	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Nord EG	48,1	43,3	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Nord 1.OG	48,3	43,5	MI	64	54	nein	nein
Stammham 15, Fl.Nr. 2955, Nord 2.OG	52,8	48,1	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Ost EG	52,8	48,0	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Ost 1.OG	53,0	48,2	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Ost 2.OG	53,3	48,5	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Süd EG	50,5	45,7	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Süd 1.OG	50,7	45,9	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Süd 2.OG	53,3	48,5	MI	64	54	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Nord EG	49,7	44,8	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Nord 1.OG	49,9	45,0	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 20, Fl.Nr. 2118/3, Nord 2.OG	53,3	48,5	MI	64	54	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Ost EG	47,0	42,0	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Ost 1.OG	47,1	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Ost 2.OG	47,3	42,3	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Süd EG	45,7	40,6	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Süd 1.OG	45,8	40,7	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 22, Fl.Nr. 2146/16, Süd 2.OG	47,3	42,3	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Süd EG	44,6	39,4	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Süd 1.OG	45,4	40,3	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Süd 2.OG	47,1	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Süd EG	45,3	40,2	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Süd 1.OG	45,6	40,5	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Süd 2.OG	47,1	42,0	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Ost EG	46,6	41,6	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Ost 1.OG	46,9	41,8	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 24, Fl.Nr. 2146/17, Ost 2.OG	47,1	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Ost EG	46,8	41,8	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Ost 1.OG	46,9	41,8	WR	59	49	nein	nein
Eichenring 26, Fl.Nr. 2146/18, Ost 2.OG	47,1	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Ost EG	48,8	43,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Ost 1.OG	48,8	43,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Ost 2.OG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Ost EG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Ost 1.OG	49,0	43,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Ost 2.OG	49,1	44,0	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Süd EG	42,9	38,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Süd 1.OG	43,1	38,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Süd 2.OG	49,0	43,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Nord EG	47,8	42,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Nord 1.OG	47,9	42,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 9, Fl.Nr. 2144/5, Nord 2.OG	49,1	44,0	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Süd EG	42,7	38,0	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Süd 1.OG	42,9	38,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Süd 2.OG	48,8	43,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Nord EG	47,7	42,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Nord 1.OG	47,8	42,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 11, Fl.Nr. 2144/6, Nord 2.OG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Süd EG	46,8	41,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Süd 1.OG	47,1	41,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Süd 2.OG	48,3	43,2	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Ost EG	46,3	41,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Ost 1.OG	47,6	42,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 13, Fl.Nr. 2144/7, Ost 2.OG	48,4	43,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 15, Fl.Nr. 2144/8, Süd EG	46,6	41,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 15, Fl.Nr. 2144/8, Süd 1.OG	46,7	41,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 15, Fl.Nr. 2144/8, Süd 2.OG	47,9	42,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 17, Fl.Nr. 2144/9, Süd EG	45,6	40,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 17, Fl.Nr. 2144/9, Süd 1.OG	46,0	40,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 17, Fl.Nr. 2144/9, Süd 2.OG	47,5	42,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Ost EG	48,7	43,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Ost 1.OG	48,8	43,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Ost 2.OG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Ost EG	48,5	43,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Ost 1.OG	48,6	43,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Ost 2.OG	48,8	43,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Ost EG	48,3	43,2	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Ost 1.OG	48,4	43,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Ost 2.OG	48,5	43,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Ost EG	48,2	43,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Ost 1.OG	48,3	43,2	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Ost 2.OG	48,4	43,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Süd EG	47,5	42,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Süd 1.OG	47,7	42,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Süd 2.OG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Süd EG	47,4	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Süd 1.OG	47,6	42,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Süd 2.OG	48,8	43,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Süd EG	47,1	41,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Süd 1.OG	47,4	42,2	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Süd 2.OG	48,6	43,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Süd EG	47,2	42,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Süd 1.OG	47,4	42,2	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Süd 2.OG	48,4	43,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Nord EG	42,9	38,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Nord 1.OG	43,0	38,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 7, Fl.Nr. 2144/4, Nord 2.OG	48,9	43,8	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Nord EG	42,6	37,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Nord 1.OG	42,7	38,1	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 5, Fl.Nr. 2144/3, Nord 2.OG	48,7	43,6	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Nord EG	42,4	37,7	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Nord 1.OG	42,5	37,9	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 3a, Fl.Nr. 2144/25, Nord 2.OG	48,5	43,4	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Nord EG	42,0	37,3	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Nord 1.OG	42,1	37,5	WR	59	49	nein	nein
Eschenweg 1, Fl.Nr. 2144/1, Nord 2.OG	48,4	43,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Süd EG	45,6	40,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Süd 1.OG	46,6	41,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Süd 2.OG	48,0	43,0	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Ost EG	46,4	41,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Ost 1.OG	47,9	42,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Ost 2.OG	48,0	43,0	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Nord EG	42,3	37,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Nord 1.OG	42,5	37,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 22a, Fl.Nr. 2041/32, Nord 2.OG	47,9	42,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Süd EG	42,6	37,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Süd 1.OG	46,9	41,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Süd 2.OG	47,9	42,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Ost EG	45,7	40,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Ost 1.OG	47,7	42,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Ost 2.OG	47,9	42,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Nord EG	40,9	36,2	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Nord 1.OG	41,1	36,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 21a, Fl.Nr. 2041/37, Nord 2.OG	47,8	42,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Ost EG	47,6	42,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Ost 1.OG	47,6	42,6	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Ost 2.OG	47,7	42,7	WR	59	49	nein	nein

Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Ost EG	47,5	42,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Ost 1.OG	47,5	42,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Ost 2.OG	47,7	42,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Nord EG	39,8	35,1	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Nord 1.OG	40,0	35,4	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19, Fl.Nr. 2041/39, Nord 2.OG	47,6	42,6	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Süd EG	46,9	41,8	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Süd 1.OG	47,0	41,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 19a, Fl.Nr. 2041/38, Süd 2.OG	47,7	42,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Ost EG	47,3	42,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Ost 1.OG	47,3	42,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Ost 2.OG	47,5	42,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Süd EG	46,8	41,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Süd 1.OG	46,9	41,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Süd 2.OG	47,5	42,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Nord EG	38,6	34,0	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Nord 1.OG	39,0	34,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 17a, Fl.Nr. 2041/41, Nord 2.OG	47,4	42,4	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Süd EG	46,6	41,6	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Süd 1.OG	46,9	41,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Süd 2.OG	47,2	42,2	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Ost EG	47,0	42,0	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Ost 1.OG	47,0	42,1	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15a, Fl.Nr. 2041/42, Ost 2.OG	47,2	42,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Ost EG	46,9	41,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Ost 1.OG	47,0	42,0	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Ost 2.OG	47,2	42,2	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Nord EG	35,3	30,6	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Nord 1.OG	36,0	31,3	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 15, Fl.Nr. 2041/43, Nord 2.OG	47,1	42,1	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Ost EG	46,2	41,2	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Ost 1.OG	46,7	41,7	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Ost 2.OG	46,9	41,9	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Nord EG	43,0	38,4	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Nord 1.OG	43,2	38,5	WR	59	49	nein	nein
Am Herderfeld 13a, Fl.Nr. 2041/12, Nord 2.OG	46,8	41,9	WR	59	49	nein	nein
Klosterweg 3, Fl.Nr. 3045, Ost EG	37,4	32,6	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 3, Fl.Nr. 3045, Ost 1.OG	37,4	32,7	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 3, Fl.Nr. 3045, Ost 2.OG	37,4	32,7	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2, Fl.Nr. 3045/4, Ost EG	37,6	32,9	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2, Fl.Nr. 3045/4, Ost 1.OG	37,7	32,9	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2, Fl.Nr. 3045/4, Ost 2.OG	37,7	33,0	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2a, Fl.Nr. 3045/1, Ost EG	37,7	33,0	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2a, Fl.Nr. 3045/1, Ost 1.OG	37,7	33,0	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 2a, Fl.Nr. 3045/1, Ost 2.OG	37,8	33,0	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 1, Fl.Nr. 3049/1, Ost EG	37,7	33,0	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 1, Fl.Nr. 3049/1, Ost 1.OG	37,8	33,1	MI	64	54	nein	nein
Klosterweg 1, Fl.Nr. 3049/1, Ost 2.OG	37,8	33,1	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, Süd EG	39,3	34,6	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, Süd 1.OG	39,4	34,7	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, Süd 2.OG	39,4	34,7	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, West EG	39,3	34,6	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, West 1.OG	39,4	34,7	MI	64	54	nein	nein
Erdinger Straße 1, Fl.Nr. 2473, West 2.OG	39,4	34,7	MI	64	54	nein	nein



Anlage 1 zu den immissionstechnischen Untersuchungen  
St 2580, 3-streifiger Ausbau

Bezeichnung	Lr, Prognose 2030 ohne Lärmschutz		Nutzung	Immissionsgrenz- wert (IGW)		IGW- Überschreitung	
	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts
	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Dachauer Straße 64, Fl.Nr. 1827, West Nebengeb1 EG	55,5	50,6	GE	69	59	nein	nein
Dachauer Straße 64, Fl.Nr. 1827, West Nebengeb1 1.OG	55,9	51,1	GE	69	59	nein	nein