

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

[Hinweis zur Barrierefreiheit: Dieses Dokument ist eine Vorlage und enthält daher leere Zellen. Hinweis an die zuständige Behörde: Nach dem vollständigen Ausfüllen der Tabelle ist dieser Hinweis insgesamt zu entfernen.]

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	8711.IM_8-14
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern	8711.IM_8-14
Betreiber	[Name]	STEAG New Energies GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Biomasseheizkraftwerk Neufahrn		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ludwig-Erhard-Straße 13	85375	Neufahrn
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Biomasseheizkraftwerk Neufahrn		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.1.1.3		5.2 a)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.12.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
keine	keine			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL